

GIUNTI GIREVOLI A SNODO



I giunti girevoli a snodo ERRE.DI sono utilizzati in contesti in cui è necessario, a seguito delle sollecitazioni meccaniche sul sistema, un certo grado di rotazione.

La pressione a cui è soggetto il sistema può essere anche molto elevata, tuttavia questo vale solo per una ridotta velocità di rotazione.

I giunti girevoli ERRE.DI garantiscono il passaggio completamente libero del fluido.

Le configurazioni sono molteplici, a seconda del livello di rotazione necessario:

Configurazioni base

